


5S 改善計劃表(定點拍攝)

單位：呼吸治療室

填寫人：韋全秀

日期：980218

改善前				改善後			
位置	庫房	編號	1	位置	庫房	編號	1
							
問題點說明	置物盒無標示			改善作法說明	置物盒制訂標示，分類擺放，整齊劃一		
改善期限	980301			完成日期	980302		
改善前				改善後			
位置	庫房	編號	2	位置	庫房	編號	2
							
問題點說明	文件櫃雜亂無標示			改善作法說明			
改善期限	980301			完成日期	980302		
改善前				改善後			
位置	洗滌室	編號		位置		編號	
							
問題點說明	活動換管車無定位線			改善作法說明	增劃定位線		
改善期限	98030			完成日期	980302		

改善前				改善後			
位置	維修室	編號	4	位置	維修室	編號	4
							
問題點說明	透明櫥櫃放置個人用品雜亂不美觀			改善作法說明	增貼半透明圖案增加美觀並兼具隱密性		
改善期限	98030			完成日期	980302		