







5S 改善計劃表(定點拍攝)

單位：6C

填寫人：劉麗瑋

日期：980220







改善前				改善後			
位置	準備室	編號	001	位置	準備室	編號	001
							
問題點說明	醫用冰箱電源線未整理			改善作法說明	請工務室進行電源線織包覆		
改善期限	980213			完成日期	980216		
改善前				改善後			
位置	護理站	編號	002	位置	護理站	編號	002
							
問題點說明	公佈欄遮住壓力警報器			改善作法說明	1. 尋找合適公佈欄 2. 聯絡工務室協助重新掛置		
改善期限	980220			完成日期	980218		
改善前				改善後			
位置	洗衣烘乾室	編號	003	位置	洗衣烘乾室	編號	003
							
問題點說明	1. 未使用管路出水口未加蓋 2. 螺絲裸露未去除			改善作法說明	1. 請求工務室進行修繕 2.		
改善期限	980213			完成日期	980216		

5S 改善計劃表(定點拍攝)

單位：6C

填寫人：劉麗瑋

日期：980220

改善前				改善後			
位置	準備室	編號	004	位置	準備室	編號	004
							
問題點說明	盆浴間電線未使用			改善作法說明	請工務室評估後去除電線		
改善期限	980213			完成日期	980216		
改善前				改善後			
位置	治療室	編號	005	位置	治療室	編號	005
							
問題點說明	儀器放置雜亂，電源線未整理			改善作法說明	儀器劃定位線，並將電源線環繞收拾，以束帶固定電源線		
改善期限	980217			完成日期	980220		
改善前				改善後			
位置	庫房	編號	006	位置	庫房	編號	006
							
問題點說明	庫房未張貼配置圖，無法立即提供人員正確位置			改善作法說明	製作「庫房配置圖」貼於庫房房門可及時提供位置查詢		
改善期限	980216			完成日期	980216		

5S 改善計劃表(定點拍攝)

單位：6C

填寫人：劉麗瑋

日期：980220







改善前				改善後			
位置	護理站	編號	007	位置	護理站	編號	007
							
問題點說明	表單凌亂			改善作法說明	使用收納盒並標示		
改善期限	980222			完成日期	980223		
改善前				改善後			
位置	護理站	編號	008	位置	護理站	編號	008
							
問題點說明	電腦網路線未確實處理			改善作法說明	請資訊室人員協助網路線之固定位置		
改善期限	980213			完成日期	980216		
改善前				改善後			
位置	病房走廊	編號	009	位置	病房走廊	編號	009
							
問題點說明	輪椅放置未標示			改善作法說明	製作圖卡，供家屬使用歸回		
改善期限	980213			完成日期	980213		

5S 改善計劃表(定點拍攝)

單位：6C

填寫人：劉麗瑋

日期：980220

改善前				改善後			
位置	洗衣烘乾室	編號	010	位置	洗衣烘乾室	編號	010
							
問題點說明	提供家屬使用時操作說明書字體小，且未貼在洗衣機上			改善作法說明	聯絡廠商進行說明書之重新製作		
改善期限	980216			完成日期	980218		
改善前				改善後			
位置	洗衣烘乾室	編號	011	位置	洗衣烘乾室	編號	011
							
問題點說明	洗衣機面版及牆壁未有操作說明書			改善作法說明	更換新機型並提供說明書		
改善期限	980216			完成日期	980218		
改善前				改善後			
位置	治療室	編號	012	位置	治療室	編號	012
							
問題點說明	助行器及四角拐杖放置未定位			改善作法說明	使用掛架及標示改善		
改善期限	980222			完成日期	980225		

5S 改善計劃表(定點拍攝)

單位：6C

填寫人：劉麗瑋

日期：







改善前				改善後			
位置	病室走廊	編號	013	位置	病室走廊	編號	013
							
問題點說明	診察床未定位			改善作法說明	標示定位線		
改善期限	980222			完成日期	980225		
改善前				改善後			
位置	污物室	編號	014	位置	污物室	編號	014
							
問題點說明	清潔間拖把未有固定位置			改善作法說明	使用固定架供吊掛		
改善期限	980222			完成日期	980225		
改善前				改善後			
位置	準備室	編號	015	位置	準備室	編號	015
							
問題點說明	洗手台擦拭毛巾未有固定位置			改善作法說明	洗手台釘毛巾架供擦拭毛巾吊掛		
改善期限	980222			完成日期	980220		

5S 改善計劃表(定點拍攝)

單位：6C

填寫人：劉麗瑋

日期：980310

改善前				改善後			
位置	準備室	編號	016	位置	準備室	編號	016
							
問題點說明	器械換消未有固定位置			改善作法說明	畫出定位線有固定的家		
改善期限	980218			完成日期	980225		
改善前				改善後			
位置	準備室	編號	017	位置	準備室	編號	017
							
問題點說明	垃圾桶位置未固定			改善作法說明	畫出定位線有固定的家		
改善期限	980218			完成日期	980225		
改善前				改善後			
位置	準備室	編號	018	位置	準備室	編號	018
							
問題點說明	UD 藥車位置未固定			改善作法說明	UD 藥車定位線有固定的家		
改善期限	980218			完成日期	980225		

5S 改善計劃表(定點拍攝)

單位：6C

填寫人：劉麗瑋

日期：980310

改善前				改善後			
位置	護理站	編號	019	位置	護理站	編號	019
							
問題點說明	垃圾桶要有固定位置			改善作法說明	垃圾桶定位線有固定的家		
改善期限	980218			完成日期	980225		
改善前				改善後			
位置	護理站	編號	020	位置	護理站	編號	020
							
問題點說明	紙類回收桶要有固定位置			改善作法說明	紙類回收桶有固定的家		
改善期限	980218			完成日期	980225		
改善前				改善後			
位置	治療室	編號	021	位置	治療室	編號	021
							
問題點說明	抽血工作車凌亂			改善作法說明	重新整理去除不必要耗材		
改善期限	980218			完成日期	980305		

5S 改善計劃表(定點拍攝)

單位：6C

填寫人：劉麗瑋

日期：980310

改善前				改善後			
位置	準備室	編號	022	位置	準備室	編號	022
							
問題點說明	衛材放置凌亂			改善作法說明	重新規劃衛材位置		
改善期限	980216			完成日期	980305		
改善前				改善後			
位置	準備室	編號	023	位置	準備室	編號	023
							
問題點說明	衛材放置凌亂			改善作法說明	重新規劃衛材位置		
改善期限	980216			完成日期	980305		
改善前				改善後			
位置	護理站	編號	024	位置	護理站	編號	024
							
問題點說明	人員交接班沒有固定位置且儀容沒有合乎規定			改善作法說明	規定交班位置及要求人員儀容落實		
改善期限	980220			完成日期	980225		

5S 改善計劃表(定點拍攝)

單位：6C

填寫人：劉麗瑋

日期：980310







改善前				改善後			
位置	醫師室	編號	025	位置	護理站	編號	025
							
問題點說明	醫護人員飲用茶杯凌亂			改善作法說明	製作固定格式空間，供醫護取用茶杯有固定放置位置		
改善期限	980225			完成日期	980225		
改善前				改善後			
位置	醫師室	編號	026	位置	醫師室	編號	026
							
問題點說明	醫護人員飲用飲料凌亂			改善作法說明	提供飲料放置欄供醫護人員放置		
改善期限	980225			完成日期	980225		
改善前				改善後			
位置	護理站	編號	027	位置	護理站	編號	027
							
問題點說明	工作車放置位置不固定			改善作法說明	規劃定位線提供車類放置位置		
改善期限	980220			完成日期	980225		

5S 改善計劃表(定點拍攝)

單位：6C

填寫人：劉麗瑋

日期：98031

改善前				改善後			
位置	護理站	編號	028	位置	護理站	編號	028
							
問題點說明	換藥車位置雜亂			改善作法說明	重新標示物品放置位置		
改善期限	980225			完成日期	980225		
改善前				改善後			
位置	盆浴間	編號	029	位置	盆浴間	編號	029
							
問題點說明	位置未固定			改善作法說明	重新劃定位線		
改善期限	980220			完成日期	980225		
改善前				改善後			
位置		編號		位置		編號	
							
問題點說明	物品放置凌亂			改善作法說明	重新標示放置位置		
改善期限	980220			完成日期	980220		

